



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN

Certificamos que el Sistema de Gestión Medioambiental de:

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
España

ha sido aprobado por Lloyd's Register Quality Assurance, de acuerdo con la siguiente Norma del Sistema de Gestión Medioambiental:

ISO 14001:2004

El Sistema de Gestión Medioambiental es aplicable a:

**Mantenimiento integral y garantía de
vehículos ferroviarios y bogies.**

Este certificado es válido sólo cuando va acompañado del anexo al certificado con el mismo número, en el que se detallan las delegaciones a las que se aplica esta aprobación.

Aprobación
Certificado No: SGI 6013655

Aprobación Original: 09 de Mayo 2012

Certificado en Vigor: 10 de Mayo 2016

Caducidad del Certificado: 08 de Mayo 2018

Emitido por: LRQA España, S.L.

Por y en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.

El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

Macro Version 13

ANEXO AL CERTIFICADO

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
España

Oficina Principal

Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
España

Actividades

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Sedes

Atocha
Avd. Entrevías, 2
28053 Madrid
España

Actividades

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Cerro Negro
C/ Timoteo Pérez Rubio, 4
28053 Madrid
España

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Fuencarral AV
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
España

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Página 1 de 3



001

Aprobación Certificado No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.

El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

Macro Revisión 13



Lloyd's Register
LRQA

ANEXO AL CERTIFICADO

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
España

Sedes

Fuencarral Media Distancia
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
España

Humanes
Ctra. Humanes a Griñón, km 5
28970 Madrid
España

Santa Catalina
Avd. Santa Catalina, 14
28014 Madrid
España

Salamanca
C/ Fuenteguinaldo, s/n
37003 Salamanca
España

Sevilla
C/ Pueblo Saharaui, s/n
41008 Sevilla
España

Actividades

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Página 2 de 3



001

Aprobación Certificado No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.

El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

Macro Revision 13

ANEXO AL CERTIFICADO

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
España

Sedes

Granada
Ctra. de Málaga, 16
18015 Granada
España

Can Tunis
C/ Motor, s/n
08040 Barcelona
España

Valencia
Taller Media Distancia de Valencia
C/ Castellar, s/n, Taller 141
46013 Valencia
España

Actividades

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Mantenimiento integral y garantía de vehículos ferroviarios y bogies.

Aprobación
Certificado No: SGI 6013655

Aprobación Original: 09 de Mayo 2012

Certificado en Vigor: 10 de Mayo 2016

Caducidad del Certificado: 08 de Mayo 2018

Página 3 de 3



001

Aprobación Certificado No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 - 1º - 28008 Madrid, España

Por y en nombre de 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

Esta aprobación es realizada en acuerdo con los procedimientos de evaluación y certificación de LRQA y monitoreada por LRQA.

El uso de la Marca de Acreditación UKAS indica Acreditación con respecto a aquellas actividades cubiertas por el Certificado de Acreditación 001.

Metro Revision 13



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE OF APPROVAL

This is to certify that the Environmental Management System of:

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
Spain

has been approved by Lloyd's Register Quality Assurance
to the following Environmental Management System Standard:

ISO 14001:2004

The Environmental Management System is applicable to:

**Integral maintenance and warranty of
railway vehicles and bogies.**

This certificate is valid only in association with the certificate schedule bearing the same number
on which the locations applicable to this approval are listed.

Approval
Certificate No: SGI 6013655

Original Approval: 09 May 2012

Current Certificate: 10 May 2016

Certificate Expiry: 08 May 2018

Issued by: LRQA España, S.L.

For and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited



001

C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Macro Revision 13

CERTIFICATE SCHEDULE

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
Spain

Main Location

Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
Spain

Activities

Integral maintenance and warranty of
railway vehicles and bogies.

Other Locations

Atocha
Avd. Entrevías, 2
28053 Madrid
Spain

Activities

Integral maintenance and warranty of railway
vehicles and bogies.

Cerro Negro
C/ Timoteo Pérez Rubio, 4
28053 Madrid
Spain

Integral maintenance and warranty of railway
vehicles and bogies.

Fuencarral AV
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
Spain

Integral maintenance and warranty of railway
vehicles and bogies.

Page 1 of 3



001

Approval Certificate No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001
Macro Revision 13



Lloyd's Register
LRQA

CERTIFICATE SCHEDULE

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
Spain

Other Locations

Fuencarral Media Distancia
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón, s/n
28034 Madrid
Spain

Humanes
Ctra. Humanes a Griñón, km 5
28970 Madrid
Spain

Santa Catalina
Avd. Santa Catalina, 14
28014 Madrid
Spain

Salamanca
C/ Fuenteguinaldo, s/n
37003 Salamanca
Spain

Sevilla
C/ Pueblo Saharaui, s/n
41008 Sevilla
Spain

Activities

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Page 2 of 3



001

Approval Certificate No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom

This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001

Macro Revision 13

CERTIFICATE SCHEDULE

ACTREN, MANTENIMIENTO FERROVIARIO, S.A.
Complejo Ferroviario Fuencarral
C/ Antonio Cabezón s/n
28034 Madrid
Spain

Other Locations

Granada
Ctra. de Málaga, 16
18015 Granada
Spain

Can Tunis
C/ Motor, s/n
08040 Barcelona
Spain

Valencia
Taller Media Distancia de Valencia
C/ Castellar, s/n, Taller 141
46013 Valencia
Spain

Activities

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Integral maintenance and warranty of railway vehicles and bogies.

Approval
Certificate No: SGI 6013655

Original Approval: 09 May 2012

Current Certificate: 10 May 2016

Certificate Expiry: 08 May 2018

Page 3 of 3



001

Approval Certificate No: SGI 6013655
C/ Princesa, 29 – 1º - 28008 Madrid, España

For and on behalf of 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
This approval is carried out in accordance with the LRQA assessment and certification procedures and monitored by LRQA.

The use of the UKAS Accreditation Mark indicates Accreditation in respect of those activities covered by the Accreditation Certificate Number 001
Macro Revision 13